




SBR 384 U

	130 V.					220 V.				
	V ₁	V ₂	V ₃	V ₄	V ₅	V ₁	V ₂	V ₃	V ₄	V ₅
V _f	6,3	6,3	6,3	25	25	6,3	6,3	6,3	25	25
V _c	1	—	—	14,4	—	1,2	—	—	18	—
I _c	4	7	0,12	29	—	5	9,2	0,2	36	—
I _{g osc}	0,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—
I _{a osc}	1,2	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—
V _{a osc}	68	—	—	—	—	84	—	—	—	—
V _{gs}	55	55	—	115	—	65	65	—	140	—
I _{gs}	1,6	1,5	—	5	—	2	1,9	—	5,5	—
I _a	0,5	5,5	—	24	—	0,65	7,3	—	30,5	—
V _a	115	115	85	110	—	140	140	90	134	—
I _f	—	—	—	—	300	—	—	—	—	300
I _{cb}	—	—	—	—	40	—	—	—	—	34
V _{cb}	—	—	—	—	84	—	—	—	—	70
I _{cHS}	—	—	—	—	39	—	—	—	—	50
V _{cHS}	—	—	—	—	124	—	—	—	—	152